



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Substituição dos caixilhos existentes por caixilhos com vidro temperado nos ambientes do Laboratório de Engenharia de Processos (DEA-08) - LEP/DETA.

EMPRESA: CRV Construções

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 50559-21/1

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21



FOTOS 1 e 2: Em destaque nas fotos o serviço de substituição do caixilho existente no LEP/DETA/FEA (DEA-08). Foi removido caixilho metálico existente e no local foi instalado caixilho em alumínio com vidro temperado, película anti-vandalismo e com controle solar. Foi executado recuperação e pintura da alvenaria.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Substituição dos caixilhos existentes por caixilhos com vidro temperado nos ambientes do Laboratório de Engenharia de Processos (DEA-08) - LEP/DETA.

EMPRESA: CRV Construções

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 50559-21/1

ELAB. POR: Eng.º Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21



FOTOS 3 e 4: Em destaque nas imagens o serviço de substituição do caixilho existente no LEP/DETA/FEA (DEA-08). Foi removido caixilho metálico existente e no local foi instalado caixilho em alumínio com vidro temperado, película anti-vandalismo e com controle solar. Foi executado recuperação e pintura da alvenaria.