



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Substituição de caixilhos e reforma de pia/bancadas nos ambientes do Laboratório de Engenharia de Processos - LEP/DETA (DEA-08 e DEA-17)

**EMPRESA:** CRV Construções

**RECURSO:** FAEPEX/PRP

**Processo:** 56587-21/1

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** ago/21



**FOTO 1:** Em destaque na imagem a manutenção realizada na bancada do LEP/DETA/FEA (DEA-08). Foi removido revestimento, instalação hidráulica de esgoto e cuba existente. No local foi instalado nova cuba de inox, nova hidráulica de esgoto e revestimento em granito.



**FOTO 2:** Em destaque na foto a manutenção executada na bancada do LEP/DETA/FEA (DEA-17). Foi removido revestimento, instalação hidráulica de esgoto e cuba existente. No local foi instalado nova cuba de inox, nova hidráulica de esgoto e revestimento em granito.



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Substituição de caixilhos e reforma de pia/bancadas nos ambientes do Laboratório de Engenharia de Processos - LEP/DETA (DEA-08 e DEA-17)

**EMPRESA:** CRV Construções

**RECURSO:** FAEPEX/PRP

**Processo:** 56587-21/1

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** ago/21



**FOTO 3:** Substituição do caixilho existente na salinha de equipamentos do LEP/DETA/FEA (DEA-08). Foi removido caixilho metálico existente e no local foi instalado caixilho em alumínio com vidro temperado com película anti-vandalismo e com controle solar.