



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Instalação de sistema de monitoramento e gravação de imagens nas áreas externas das salas de aula e do LEG e nos halls do LEG.

EMPRESA: RBM Manutenções

RECURSO: Royalties Diretoria

Processo: 04-P-287662021

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: out/21



FOTOS 1 e 2: Em destaque nas fotos duas das nove câmeras instaladas no perímetro externo das salas de aula de graduação e no LEG.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Instalação de sistema de monitoramento e gravação de imagens nas áreas externas das salas de aula e do LEG e nos halls do LEG.

EMPRESA: RBM Manutenções

RECURSO: Royalties Diretoria

Processo: 04-P-287662021

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: out/21



FOTO 3: Em destaque na imagem o aparelho de DVR que foi instalado para captura e gravação de imagens. Foi adquirido equipamento com capacidade de 16 câmaras, para possibilitar instalação de novas câmeras no futuro, caso seja necessário.