



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Reforma dos caixilhos, substituição dos vidros e aplicação de película de controle solar nos caixilhos das salas de aula de graduação e pós graduação da FEA.

EMPRESA: Danieli Neri Alves da Silva

RECURSO: Royalties Diretoria

Processo: 04-P-31304/2021

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: dez/21




FOTO 01 : Em destaque na foto janela reformada das salas da FA14 e FA15. Nestas salas o caixilho foi totalmente refeito, onde foi instalado dois grandes sistemas maxi-ar, o que propiciou triplicar a área de renovação de ar. No total, três unidades foram reformadas seguindo o padrão destacado na imagem acima.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Reforma dos caixilhos, substituição dos vidros e aplicação de película de controle solar nos caixilhos das salas de aula de graduação e pós graduação da FEA.

EMPRESA: Danieli Neri Alves da Silva

RECURSO: Royalties Diretoria

Processo: 04-P-31304/2021

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: dez/21




FOTO 02: Em destaque na foto janala reformada das salas da FA11, FA12 e FA36. Nestas salas o caixilho foi parcialmente refeito (parte inferior). A parte inferior foi removida e foi executada nova estrutura com três maxi-aro que propiciou duplicar a área de renovação de ar. No total, quatorze unidades foram reformadas seguindo o padrão da foto acima. No mesmo processo, foi previsto substituição de todos os vidros inferiores de todos os caixilhos das cinco salas de aula e instalação de película refletiva, para possibilitar o controle solar.