



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Contratação de empresa externa especializada para substituição de trecho da adutora de água da FEA - que atualmente é em PVC PBA por tubulação PEAD (sem anel).

**EMPRESA:** Agnelis Pereira

**RECURSO:** Royalties Diretoria

**Processo:** 04-P-32877/2021

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** jan/22



**FOTOS 01 e 02:** Em destaque nas imagens o trecho da adutora de água da FEA que foi substituído. A tubulação preta é de PEAD. Este tipo de cano permite a execução de soldas em suas conexões, o que garante maior resistência mecânica.



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Contratação de empresa externa especializada para substituição de trecho da adutora de água da FEA - que atualmente é em PVC PBA por tubulação PEAD (sem anel).

**EMPRESA:** Aguelis Pereira

**RECURSO:** Royalties Diretoria

**Processo:** 04-P-32877/2021

**ELAB. POR:** Eng.º Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** jan/22



**FOTOS 03 e 04:** Em destaque nas imagens o trecho da adutora de água da FEA que foi substituído. A tubulação preta é de PEAD. Este tipo de cano permite a execução de soldas em suas conexões, o que garante maior resistência mecânica.