



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO: Inspeção anual da caldeira e substituição dos purgadores da linha de vapor.
EMPRESA: JR Engenharia de Seg. do Trab.
ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: OUTUBRO DE 2019




FOTO 1 E 2: Detalhe da caldeira de vapor que foi inspecionada e detalhe de um dos purgadores que foi substituído.