



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO: Reaqueção da entrada de água do prédio do Laboratório de Higiene/DTA/FEA.
EMPRESA: BMS Soluções em Manutenção
ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: NOVEMBRO DE 2019



FOTO 1: Caixa de água de fibra instalada em substituição as caixas de amianto que estavam trincadas.



FOTO 2: Caixa de água de fibra instalada em substituição as caixas de amianto que estavam trincadas.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO: Reaqueção da entrada de água do prédio do Laboratório de Higiene/DTA/FEA.
EMPRESA: BMS Soluções em Manutenção
ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: NOVEMBRO DE 2019



FOTO 3: Detalhe de uma das redes que foram substituídas na laje do prédio de Higiene.