## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Substituição da porta de segurança da Planta Piloto do (DEA) DETA/FEA.

EMPRESA: Carlos Jair Lagranha

**RECURSO**: Programa de Manutenção Predial - PMP **Processo:** 04-P-18156/2021 **ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21




FOTO 1: Detalhe da porta métalica instalada no fundo do prédio da Planta Piloto do DEA/DETA/FEA. (FOTO EXTERNA).

## LINICAMP


## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Substituição da porta de segurança da Planta Piloto do (DEA) DETA/FEA.

EMPRESA: Carlos Jair Lagranha

**RECURSO:** Programa de Manutenção Predial - PMP **Processo:** 04-P-18156/2021 **ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21



**FOTO 2:** Detalhe da porta métalica instalada no fundo do prédio da Planta Piloto do DEA/DETA/FEA. Como se trata de uma porta de emergência, foi instalado barra anti- pânico. (FOTO INTERNA).