



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Reforma do vestiário e construção de escritório no prédio do DTA/DETA/FEA.

**EMPRESA:** BSM Soluções em Manut. Ltda

**RECURSO:** Royalties - DTA/DETA.

**Processo:** 04-P-18905/2021

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** set/21



**FOTOS 1 e 2:** Fotos do interior do vestiário após a reforma. Foi utilizado o mesmo padrão de arquitetura e acabamento dos banheiros localizados no piso térreo do prédio.



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Reforma do vestiário e construção de escritório no prédio do DTA/DETA/FEA.

**EMPRESA:** BSM Soluções em Manut. Ltda

**RECURSO:** Royalties - DTA/DETA.

**Processo:** 04-P-18905/2021

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** set/21



**FOTO 3:** Detalhe do Hall do prédio (área reformada). A direita é a porta do escritório construído e a porta da esquerda é do vestiário reformado.