



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Contratação de empresa de serralheria para confecção de patamares e escadas metálicas no Laboratório de Extrusão/DETA.

EMPRESA: Carlos Jair Lagranha

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 52776-21/1

ELAB. POR: Eng^o. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: set/21



FOTO 1: Detalhe da escada metálica executada entre o piso térreo e o mezanino do Laboratório de Extrusão - DTA/DETA/FEA. Estrutura montada de acordo com as normas vigentes.



FOTO 2: Detalhe da escada metálica executada para possibilitar a alimentação, com segurança operacional, da extrusora do Laboratório de Extrusão - DTA/DETA/FEA. Estrutura montada de acordo com as normas vigentes.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Contratação de empresa de serralheria para confecção de patamares e escadas metálicas no Laboratório de Extrusão/DETA.

EMPRESA: Carlos Jair Lagranha

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 52776-21/1

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: set/21



FOTO 3: Detalhe da escada metálica executada para possibilitar a alimentação, com segurança operacional, da extrusora do Laboratório de Extrusão - DTA/DETA/FEA. Estrutura montada de acordo com as normas vigentes.