



UNICAMP

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Confeção e instalação de duas capelas de exaustão no Laboratório de Óleos/DETA/FEA.

EMPRESA: Supplay Service.

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 50261-21/1

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21



FOTOS 1: Em destaque na imagem a capela dupla instalada no Laboratório de Óleos e Gordura. O equipamento é compatível com análise que utilizam ácido.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Confeção e instalação de duas capelas de exaustão no Laboratório de Óleos/DETA/FEA.

EMPRESA: Supplay Service.

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 50261-21/1

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21



FOTOS 2: Em destaque na imagem a capela dupla instalada no Laboratório de Óleos e Gordura. O equipamento é compatível com análise que utilizam ácido.