



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Aquisição de oito purificadores de água de alta capacidade para instalação nos prédios: DEPAN/DECAN, DTA/DETA, DCA/DECAN e LEG.

**EMPRESA:** Granno Doro Com. e Loc. LTDA

**RECURSO:** Royalties Diretoria

**Processo:** 04-P-26929/2021

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** nov/22



**FOTO 01:** Em destaque os purificadores instados no prédio do DEPAN/DECAN.



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**OBRA:** Aquisição de oito purificadores de água de alta capacidade para instalação nos prédios: DEPAN/DECAN, DTA/DETA, DCA/DECAN e LEG.

**EMPRESA:** Granno Doro Com. e Loc. LTDA

**RECURSO:** Royalties Diretoria

**Processo:** 04-P-26929/2021

**ELAB. POR:** Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

**DATA:** nov/22



**FOTOS 02 a 04:** Em destaque na imagem os purificadores de água instalados no térreo, primeiro e segundo piso do LEG.