



UNICAMP

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Instalação de Leitor Biométrico na cancela do estacionamento da FEA  
EMPRESA: BMS Soluções em Manutenção  
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA  
PERÍODO: JUNHO/2018



FOTO 1: FOTO DETALHE DO ABRIGO DO LEITOR BIOMÉTRICO.



FOTO 2: FOTO DETALHE DA CANCELA DO ESTACIONAMENTO DA FEA QUE FOI INTERLIGADA AO LEITOR BIOMÉTRICO.



UNICAMP

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** Instalação de Leitor Biométrico na cancela do estacionamento da FEA  
**EMPRESA:** BMS Soluções em Manutenção  
**ELAB. POR:** Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA  
**PERÍODO:** JUNHO/2018



**FOTO 3:**FOTO DETALHE DA CENTRAL DO LEITOR BIOMÉTRICO INSTALADO.



**FOTO 4:**FOTO DETALHE DA CENTRAL DO LEITOR BIOMÉTRICO INSTALADO. ATUALMENTE TEMOS. ATUALMENTE O SISTEMA POSSUI 119 USUÁRIO CADASTRADOS.