



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Manutenção nas bombas injetoras dos Geradores de Energia dos prédios do DTA e DEA.
EMPRESA: Force Geradores
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: SETEMBRO/2019



FOTO 1: FOTO DA BOMBA INJETORA DO GERADOR DE ENERGIA DO DEA APÓS A MANUTENÇÃO.



FOTO 2: FOTO DA BOMBA INJETORA DO GERADOR DE ENERGIA DO DTA APÓS A MANUTENÇÃO.