



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Fechamento de galerias e instalação de ralos sifonados em laboratórios do DCA e do DEA.
EMPRESA: M. L. Q. Ribeiro Reparos - ME
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: JUNHO/2019



FOTO 1 E 2: FOTO DO SERVIÇO JÁ FINALIZADO. AS CANALETAS FORAM FECHADAS E CONCRETADAS. FOI INSTALADO RALOS SIFONADOS EM DIVERSOS PONTOS DOS LABORATÓRIOS.



UNICAMP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Fechamento de galerias e instalação de ralos sifonados em laboratórios do DCA e do DEA.
EMPRESA: M. L. Q. Ribeiro Reparos - ME
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: JUNHO/2019



FOTO 3 E 4: FOTOS DO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.